

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO SANTIAGO – LOS VILOS

ABRIL 2018

1. ANTECEDENTES GENERALES




Este proyecto de Concesión, comprende la ejecución, conservación y explotación de una moderna autopista de 218,240 Kilómetros de longitud en la Ruta 5 Norte, que se extiende entre el Km. 10,860 en la comuna de Quilicura y el Km. 229,100 en la comuna de Los Vilos, conectando 12 comunas en su trayecto.

El tramo concesionado, corresponde a una autopista de doble calzada con una velocidad de diseño de 120 Km/h. Para alcanzar este estándar, se construyeron numerosas obras que brindan beneficio a los usuarios y a las localidades aledañas a la Ruta.

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Tramo Ruta 5 Santiago - Los Vilos
Sociedad Concesionaria	Autopista del Aconcagua S.A
Decreto de adjudicación	D.S. MOP N° 845 del 14.10.1996
Inicio de la Concesión	03 – 03 - 1997
Plazo de la Concesión	287 meses
Kilómetros Concesionados	218,240 kms.
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 1
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 1.402 31.05.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 2
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 659 12.04.2001
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 3
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 659 12.04.2001
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 4
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 4 03.01.2012
Monto Inversión	UF 12.565.382
Puesta en Serv. Provisoria	Resol N° 3128 24 - 12 - 2001
Puesta en Serv. Definitiva	Resol N° 2510 24-12-2002
Call Center	(562) 4298000
Fono Emergencia	02 - 4620950, 09 - 9192122, 09 - 9192121
Centro(s) Atención	
Áreas de Servicio	4 (km 28, 84, 143 y 204)
Estacionamientos de Camiones	2 (km 204)
N° Postes SOS	79
Mensajería Variable	No posee
Página WEB Concesionaria	http://www.scada.cl/



Fuente: Mapa de la Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO SANTIAGO – LOS VILOS
ABRIL 2018
2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

 Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017 - 2018
 Fuente: Reporte SICE 28

 Gráfico 3: Distribución de Flujos, por Plaza de Peaje
 Fuente: Reporte SICE 29

 Gráfico 2: Distribución de Flujos, por categoría de vehículo Fuente: Reporte SICE 29
 Fuente: Reporte SICE 30

El flujo vehicular durante el mes de abril fue de 1.704.863 distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 72,98% corresponde a vehículos livianos y el 27,02%, restante a vehículos pesados.


El flujo vehicular disminuyó un 9,71% respecto al mes anterior y aumentó un 2,59% respecto al mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos años


Flujo Vehículos Histórico	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
2008	1.531.778	1.626.018	1.178.063	947.784	964.241	865.982	1.064.134	977.345	1.115.634	1.033.832	1.021.512	1.292.354	13.618.677
2009	1.670.479	1.629.945	1.102.583	1.102.689	1.060.317	903.661	1.090.203	959.956	1.094.424	1.102.614	1.065.601	1.331.069	14.113.541
2010	1.695.110	1.672.794	1.091.327	1.104.449	1.080.433	966.231	1.168.508	1.040.242	1.245.876	1.222.506	1.158.663	1.364.576	14.810.715
2011	1.822.579	1.770.273	1.217.092	1.217.327	1.107.262	1.087.533	1.217.457	1.144.291	1.297.224	1.366.061	1.268.333	1.474.340	15.989.772
2012	1.896.835	1.975.572	1.355.419	1.328.307	1.234.936	1.145.184	1.404.201	1.214.903	1.447.491	1.365.194	1.458.476	1.565.482	17.392.000
2013	2.015.739	2.062.373	1.571.356	1.286.136	1.316.178	1.219.417	1.479.171	1.360.143	1.476.880	1.465.052	1.455.394	1.637.565	18.345.404
2014	2.095.283	2.122.183	1.466.653	1.407.034	1.336.860	1.167.847	1.453.268	1.383.614	1.449.055	1.440.327	1.432.537	1.736.303	18.490.964
2015	2.210.169	2.247.571	1.559.791	1.576.734	1.547.100	1.409.535	1.572.030	1.374.379	1.525.400	1.581.370	1.551.571	1.891.378	20.047.028
2016	2.361.661	2.413.135	1.784.695	1.441.879	1.504.201	1.417.110	1.662.182	1.548.100	1.652.032	1.735.510	1.631.950	1.896.256	21.048.711
2017	2.487.296	2.451.747	1.711.236	1.661.768	1.489.890	1.438.848	1.750.093	1.608.407	1.789.698	1.782.438	1.644.209	2.018.954	21.834.584
2018	2.533.866	2.545.539	1.888.176	1.704.863									8.672.444

3. INFORMACION DE INGRESO
Comparativa años 2016 – 2017

El ingreso mensual disminuyó un 9,24% respecto al mes anterior, y aumentó un 6,07% respecto al mismo mes del año anterior.


 Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2017 - 2018
 Fuente: Elaboración propia.

El ingreso total mensual en plazas de peaje, alcanzó un monto de \$4.405.8123.800, equivalentes a UF 163.124,76 UF al 30.04.2018. El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Las Vegas con \$1.989.484.500, equivalentes a 73.671,98 U.F.


 Gráfico 5: Distribución de Ingresos, por Plaza de Peaje
 Fuente: Reporte SICE

4.- ACCIDENTABILIDAD, CITOFONIA Y ASISTENCIA A USUARIO




Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2016-2017-2018, Accidentes con y sin Lesionados
Fuente: Reporte SICE 33




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados
Fuente: Reporte SICE 34




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes
Fuente: Reporte SICE 34

El acumulado a la fecha en accidentes es de 330 y de estos 105; las consecuencias por lesión son de 22 graves, 27 menos graves, 144 leves y 7 fallecidos.

	ENE 2016	ENE 2017	ENE 2018	FEB 2016	FEB 2017	FEB 2018	MAR 2016	MAR 2017	MAR 2018	ABR 2016	ABR 2017	ABR 2018	MAY 2016	MAY 2017	MAY 2018	JUN 2016	JUN 2017	JUN 2018	JUL 2016	JUL 2017	JUL 2018	AGO 2016	AGO 2017	AGO 2018	SEP 2016	SEP 2017	SEP 2018	OCT 2016	OCT 2017	OCT 2018	NOV 2016	NOV 2017	NOV 2018	DIC 2016	DIC 2017	DIC 2018
Con Lesionados	29	32	31	29	35	27	25	23	25	18	29	22	13	29	0	25	24	0	24	20	0	22	12	0	23	29	0	28	15	0	17	10	0	21	23	0
Sin Lesionados	55	59	61	68	45	63	53	53	50	46	46	51	63	47	0	50	86	0	75	77	0	47	48	0	57	60	0	56	58	0	50	41	0	72	68	0
Total Acc.	84	91	92	97	80	90	78	76	75	64	75	73	76	76	0	75	110	0	99	97	0	69	60	0	80	89	0	84	73	0	67	51	0	93	91	0

Accidente Acumulados Anuales

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados					
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal
2010	808	247	28	47	53	340	35	1	44	102	49	6	10
2011	806	265	31	76	64	368	26		55	99	61	8	16
2012	922	269	24	75	74	356	22	1	47	122	52	7	18
2013	929	295	30	57	53	365	28	2	62	113	67	2	21
2014	821	271	23	56	48	373	22	1	38	118	57	9	26
2015	820	284	24	44	39	358	18	1	50	132	54	3	26
2016	966	274	19	43	46	317	15		48	122	67	4	18
2017	969	281	18	45	45	347	12	1	52	116	75	5	20
2018	330	105	7	22	27	144	2		12	49	32	3	7

Fuente: Reporte SICE 35

5.-RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICA	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CALIDAD DE SERVICIO	4	3	8
COMERCIALES	5	2	6
ESTADO E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA	2	5	8
FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD	1	3	11
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	0	0	0
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	3	5	6
TOTALES	15	18	39

Grafico 9: Comparativo de Reclamos Mensuales
Fuente: Reporte SICE 51




Grafico 10: Distribución de reclamos por Área Temática
Fuente: Reporte SICE 51

6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	N° de Atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	119	496	21	38	58	37	25	440	0	1.234
Febrero	96	499	7	36	60	44	25	555	0	1.322
Marzo	74	461	18	67	39	29	6	728	9	1.431
Abril	83	420	4	183	15	30	12	449	31	1.227
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
TOTALES	372	1.876	50	324	172	140	68	2.172	40	5.214

Grafico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Informe Mensual SC

- 1: Reparación del vehículo Insitu
- 2: Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta de combustible
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auxilio en accidente
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros




Grafico 12: Distribución porcentual de las Asistencias
Fuente: Informe Mensual SC

Dentro de lo que comprende el mes se prestaron asistencias a los usuarios, quedando registro de estos en el informe mensual de la Sociedad Concesionaria. En todos los casos mencionados se les prestó la asistencia correspondiente, ya sea ayudándolos en el lugar o trasladándolos a lugar seguro para no entorpecer la circulación ni provocar otra emergencia. Todos los usuarios afectados se retiraron conformes.

7.- HECHOS RELEVANTES